

PIKTOGRAMY





ZO-01
Materiały łatwopalne



ZO-02
Niebezpieczeństwo wybuchu



ZO-03
Materiały toksyczne



ZO-04
Substancje żrące
Materiały utleniające



ZO-13
Pole magnetyczne



ZO-14
Niebezpieczeństwo potknięcia się



ZO-15
Niebezpieczeństwo upadku



ZO-16
Skażenie biologiczne



ZO-05
Materiały radioaktywne



ZO-06
Uwaga!
Wiszące przedmioty



ZO-07
Uwaga!
Urządzenia do transportu poziomego



ZO-08
Uwaga!
Niebezpieczeństwo porażenia



ZO-17
Niska temperatura



ZO-18
Substancja drażniąca



ZO-19
Ostrożnie gaz



ZO-20
Ostrożnie akumulatory



ZO-09
Ogólny znak ostrzegawczy



ZO-10
Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi



ZO-11
Materiały utleniające



ZO-12
Pola elektromagnetyczne



ZO-21
Zagrożenie wybuchem



ZO-22
Uwaga!
Wał frezarki



ZO-23
Niebezpieczeństwo zgniecenia bocznego



ZO-24
Niebezpieczeństwo przechyłu przy walcowaniu



ZO-25

Automatyczne uruchomienie maszyny



ZO-26

Gorąca powierzchnia



ZO-27

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ręki



ZO-28

Ostrzeżenie przed pośliznięciem



ZO-29

Uwaga! Pies pilnujący



ZO-30

Uwaga! Elementy na wysokości głowy



ZO-31

Uwaga! Pojemnik pod ciśnieniem



ZO-32

Promieniowanie optyczne



ZO-33

Ostre elementy



ZO-34

Uwaga! Elementy wzajemnie poruszające się



ZZ-01

Zakaz palenia



ZZ-02

Zakaz używania otwartego ognia



ZZ-03

Zakaz przejścia



ZZ-04

Zakaz gaszenia wodą



ZZ-05

Zakaz picia wody



ZZ-06

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony



ZZ-07

Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego



ZZ-08

Nie dotykać!



ZZ-09

Nie dotykać! Wysokie napięcie




ZZ-10

Nie przelącać!



ZZ-11

Zakaz przebywania osób z rozrusznikiem serca



ZZ-12

Nie zostawiać!



ZZ-13

Zakaz używania do transportu osób



ZZ-14

Zakaz wstępu ze zwierzętami



ZZ-15

Osobom z implantami wstęp wzbroniony



ZZ-16

Zakaz polewania wodą



ZZ-25

Zakaz używania niekompletnego rusztowania



ZZ-26

Nie przesuwaj!



ZZ-27

Nie siadać!



ZZ-28

Zakaz używania windy podczas pożaru



ZZ-17

Zakaz używania telefonów komórkowych



ZZ-18

Prędkość maksymalna
Liczba zmienna



ZZ-19

Ogólny znak zakazu



ZZ-20

Zakaz posiadania przedmiotów metalowych i zegarków



ZZ-29

Nie stawać na przedmiocie



ZZ-30

Zakaz używania jako wanna / prysznic



ZZ-31

Zakaz używania rękawic



ZZ-32

Zakaz fotografowania



ZZ-21

Nie obciążać!



ZZ-22

Nie sięgać!



ZZ-23

Zakaz spożywania jedzenia i picia



ZZ-24

Zakaz wchodzenia / stania



ZZ-33

Zakaz wiązania sznurow



ZZ-34

Zakaz używania do szlifowania



ZZ-35

Zakaz używania do szlifowania na mokro



ZZ-36

Nie używać z ręczną szlifierką



ZZ-37

Zakaz wspinania się



ZZ-38

Zakaz prowadzenia prac emitujących ciepło



ZN-09

Nakaz używania szelek bezpieczeństwa



ZN-10

Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu



ZN-11

Ogólny znak nakazu



ZN-12

Nakaz przechodzenia pomostem



ZN-01

Nakaz ochrony oczu



ZN-02

Nakaz ochrony głowy



ZN-03

Nakaz ochrony uszu



ZN-04

Nakaz ochrony dróg oddechowych



ZN-13

Wyłączyć główne zasilanie przed zdjęciem obudowy



ZN-14

Przed przystąpieniem do remontu rozłączyć obwód



ZN-15

Nakaz ochrony głowy i oczu



ZN-16

Nakaz stosowania aparatu tlenowego



ZN-05

Nakaz ochrony stóp



ZN-06

Nakaz ochrony rąk



ZN-07

Nakaz stosowania kombinezonu ochronnego



ZN-08

Nakaz stosowania ochrony twarzy



ZN-17

Nakaz stosowania maski przeciwpyłowej



ZN-18

Nakaz używania czepka ochronnego



ZN-19

Odwołaj się do przewodnika / instrukcji



ZN-20

Nakaz stosowania uziemienia



ZN-21

Nakaz używania
nieprzezroczystych
okularów



ZN-22

Umyj ręce



ZN-23

Trzymaj się
poręczy



ZN-24

Nakaz używania
kamizelki odblaskowej



ZN-25

Nakaz stosowania
kremu ochronnego



ZN-26

Nakaz stosowania
ochrony oczu
przez niepełnoletnich



ZN-27

Nakaz stosowania
maski spawalniczej



ZN-28

Nakaz stosowania
pasów bezpieczeństwa



ZN-29

Nakaz stosowania
fartucha ochronnego




ZE-01

Pierwsza
pomoc



ZE-02

Nosze



ZE-03

Płuszczyć
bezpieczeństwa



ZE-04

Płuszczyć
do przemywania oczu



ZE-05

Telefon
awaryjny



ZE-06

Kierunek
ewakuacji




ZE-07

Punkt
medyczny



ZE-08

Droga
ucieczki



ZE-09

Wyjście
awaryjne



ZE-10

Droga ewakuacji
w lewo



ZE-11

Droga ewakuacji
w prawo



ZE-12

Droga ewakuacji
w dół



ZE-13

Droga ewakuacji
w górę



ZE-14

Droga ewakuacji
w lewo na dół



ZE-15

Droga ewakuacji
w prawo na dół



ZE-16

Droga ewakuacji
w lewo do góry



ZE-25

Droga ewakuacji
w lewo



ZE-26

Droga ewakuacji
w prawo



ZE-27

Rozbij szybę



ZE-17

Droga ewakuacji
w prawo do góry



ZE-18

Wyjście



ZE-19

Wyjście



ZE-20

Drzwi otwierane
na lewo



ZP-01

Hydrant
wewnętrzny



ZP-02

Drabina



ZP-03

Gaśnica



ZP-04

Telefon



ZE-21

Drzwi otwierane
na prawo



ZE-22

Miejsce zbiórki



ZE-23

Kierunek ewakuacji



ZE-24

Wyjście



ZP-05

Do sprzętu
przeciwpowozarowego



ZP-06

Zestaw sprzętu
powozarowego



ZP-07

Uruchamianie ręczne



ZP-08

Do sprzętu
przeciwpowozarowego



ZP-09
Gaśnica



ZP-10
Przycisk alarmowy
przeciwpożarowy



ZP-11
Gaśnica



ZP-12
Alarm pożarowy



ZP-13
Hydrant wewnętrzny



ZP-14
Telefon do użycia
w stanie zagrożenia



ZP-15
Punkt sprzętu
pożarowego



ZP-16
Do sprzętu
przeciwpożarowego



ZP-17
Do sprzętu
przeciwpożarowego



ZP-18
Numer stacji
Liczba zmienna



GHS-01

- Niestabilne materiały wybuchowe
- Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
- Nadtlenki organiczne, typy A, B



GHS-02

- Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1
- Wyroby aerozolowe, kategorie zagrożeń 1, 2
- Substancje ciekłe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
- Substancje stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F
- Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
- Substancje stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1
- Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2
- Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
- Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F



GHS-03

- Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1
- Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3
- Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3



GHS-04

Gazy pod ciśnieniem:

- Gazy sprężone
- Gazy skroplone
- Gazy skroplone schłodzone
- Gazy rozpuszczone



GHS-05

- Substancje korodujące metale, kategoria zagrożenia 1
- Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C
- Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1

ZNAKI GHS



GHS-06

- Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3



GHS-07

- Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4
- Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2
- Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
- Działanie uczulające na skórę, kategorie zagrożeń 1, 1A, 1B
- Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategoria zagrożenia 3
- Działanie drażniące na drogi oddechowe
- Skutek narkotyczny
- Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, kategoria zagrożenia 1



GHS-08

- Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategorie zagrożeń 1, 1A, 1B
- Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
- Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
- Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2
- Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
- Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2
- Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1



GHS-09

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

- Toksyczność ostra, kategoria zagrożenia 1
- Toksyczność przewlekła, kategorie zagrożeń 1, 2



Odwiedź naszą stronę internetową
i zapoznaj się ze szczegółową ofertą



ELMETAL
ZAKŁAD ZNAKOWANIA

Zakład Znakowania Instalacji Przemysłowych **Elmetal** s.c.

Siedziba firmy:

ul. Agatowa 9a, Gronowo Górne
82-310 Elbląg 2,
tel.: + 48 (55) 235 01 85
fax: + 48 (55) 235 01 88
info@elmetal.pl

Oddział Południe:

Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 794 50 05
tel. kom. +48 602 107 199
dabrowa@elmetal.pl

Oddział Zachód:

ul. Kombatantów 34, lok.1013-1014
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel./fax: +48 95 735 49 16
tel. kom. +48 604 909 919
gorzow@elmetal.pl